

新店央北青年社宅 消防警報及消防隊到社區處理說明

發生日期： 109 年 11 月 06 日 (五) 23:20~23:50
發生位置： D棟15F-05(400-15-05)

值班人員： 保全:閻鐵錚、趙永城

情況內容說明

- 一、23:20 (警報)蓄積中 D棟15F臥室-探測器(央北2路400號15F之5)(圖1)(圖2)
- 二、蓄積16秒後發出消防警報通知住戶400-15F有火災發生請撤離(圖3)(圖4)
- 三、防災中心監視錄影23:24:45保全人員確認D棟15F引發火警系統(圖5)
- 四、社區AB棟大廳監視錄影23:25:19保全人員離開前往D棟15F現場確認(圖6)
- 五、社區CD棟大廳監視錄影23:26:44保全人員進入大廳前往D棟15F現場確認(圖7)
- 六、社區D棟15F梯廳監視錄影23:27:46保全人員到大D棟15F現場並有住戶協助引導確認(圖七)
- 七、保全人員發現住戶家有濃煙竄出立即撥打119電話(撥出時間23:28)求助消防隊(圖9)
- 八、社區CD棟大廳監視錄影23:38:17保全人員帶消防隊人員跑步進入大廳前往D棟15F現場確認(圖10)
- 九、社區D棟15F梯廳監視錄影23:39:20保全人員及第一批消防隊員到達D棟15F現場並立即處理(圖11)
- 十、社區D棟15F梯廳監視錄影23:40:13第二批消防隊員及救護員到大D棟15F現場並前往現場待命(圖12)
- 十一、社區D棟15F梯廳監視錄影23:42:41消防隊員確認現場無火災只有濃煙狀況處理後撤離(圖13)
- 十二、社區D棟15F梯廳監視錄影23:48:50火災警報解除住戶陸續返回家中(圖14)

特別報告事項

- A. 社區D棟15F梯廳監視錄影23:37:16社區400-15-05住戶返回住家關瓦斯火(圖15)
- B. 火災警報系統是依照上2下1的方式發送警報(往上2個樓層往下1個樓層)因此本次發報逃生廣播是D棟14F~17F其他樓層及其他棟別並沒有發逃生廣播
- C. 有關有警報卻沒有灑水的原因是本次警報是濃煙引起並沒有火源熱能所以樓層灑水頭(圖16)並未觸發所以不會有自動灑水的動作

單位主管：

總幹事：王添明




圖一(設備顯示快15分鐘)



圖二(防災中心)




圖三(設備顯示快21分鐘)




圖四(D棟受信)




圖五



圖六



圖七



圖八



圖九



圖十



圖十一



圖十二



圖十三



圖十四



圖十五



圖十六

