

## 新店央北青年社宅 消防警報及消防隊到社區處理說明

發生 109 年 11 月 06 日 (五) 23:20~23:50

發生 D棟15F-05(400-15-05)

值班

人員 保全:閻鐵錚、趙永城

:

### 情況內容說明

一、23:20 (警報)蓄積中 D棟15F臥室-探測器，蓄積16秒後發出消防警報通知住戶400-15F有火災發生請撤離

二、防災中心監視錄影23:24:45保全人員確認D棟15F引發火警系統

三、社區D棟15F梯廳監視錄影23:27:46保全人員到達D棟15F現場並有住戶協助引導確認

四、保全人員發現住戶家有濃煙竄出立即撥打119電話(撥出時間23:28)求助消防隊

五、社區CD棟大廳監視錄影23:38:17保全人員帶消防隊人員跑步進入大廳前往D棟15F現場確認

六、社區D棟15F梯廳監視錄影23:42:41消防隊員確認現場無火災只有濃煙狀況處理後撤離

七、社區D棟15F梯廳監視錄影23:48:50火災警報解除住戶陸續返回家中

### 發生原因

社區住戶使用能源不當，人員離開現場造成瓦斯爐上的食物乾燒產生濃煙，引發社區火災警報。

### 特別報告事項

A. 火災警報系統是依照上2下1的方式發送警報(往上2個樓層往下1個樓層)因此本次發報逃生廣播是D棟14F~17F其他樓層及其他棟別並沒有發逃生廣播

B. 有關有警報卻沒有灑水的原因是本次警報是濃煙引起並沒有火源熱能所以樓層灑水頭並未為觸發所以不會有自動灑水的動作

### 後續處理方式

提醒住戶今後使用能源(用電或用火)均需特別小心，避免造成意外影響到社區的安全環境。

單位主管：

總幹事：王添明

