

新店央北青年社會住宅通知

有關 12/10 晚上地震事項說明

- 一、社區裝有地震監視系統地震發生時測到顯示地震 4 級，副總幹事在防災中心確認，總幹事在社區外圍確認外牆情形，於 21:25 回報城鄉局管理人員社區在當下運作正常。
- 二、於 12/11 觀察社區公共區域及設備設施經查核確認未發現受損情況設備設施均正常運作中。
- 三、社區電梯自從地震開始後觀測運作也沒有發現異常情況，崇友公司技術人員今天在社區巡視也無異常。
- 四、社區部分住戶屋內之前原有輕微裂痕是油漆後的乾裂細痕不影響，因為昨天地震使裂痕變大了，部分住戶已經填寫報修單會勘補漆處理。
- 五、後續住戶如有發現問題請洽管理中心協助會勘處理。

新店央北社宅管理服務中心
109 年 12 月 11 日