

新店央北青年社宅通知

社區水塔清洗作業皆已完成，現已恢復正常供水，注意事項如下：

1. 正常情況下，恢復供水後仍建議開水龍頭排水放流 5 分鐘以上，以利將清洗前管內汙水排出。
2. 倘若因停水期間用水造成氣塞無水或水量小情形，請將水龍頭打開持續放水一段時間，待水壓正常後即可正常使用。

新店央北社宅管理服務中心

110 年 12 月 21 日